

QUADRO GERAL

ÁREAS IMPACTADAS SUPERFICIALMENTE PELA MINERAÇÃO DE CARVÃO	
CLASSE	ÁREA (ha)
MINERAÇÃO CÉU ABERTO	0,00
DEPÓSITO DE REJEITO	360,00
MINERAÇÃO CÉU ABERTO E DEPÓSITO DE REJEITO	0,00
TOTAL	360,00


COBERTURA DO SOLO	
CLASSE	ÁREA (ha)
ÁREA URBANIZADA	12,31
ARGILA	108,28
LAGOA INTERNA	3,07
REVEGETAÇÃO	38,39
REJEITO OU ÁREA MINERADA A CÉU ABERTO	197,95
TOTAL	360,00
LAGOA EXTERNA	0,00

FONTE:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Secretaria do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SC

SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO (SAD69)

Elipsóide de Referência: Elipsóide Internacional de 1967
Datum Planimétrico = CHUÁ da cadeia de triangulação do paralelo 20° S
Datum Vertical: Marégrafo Imbituba (SC)
Projeção: Transverse Mercator



Coefficiente de Deformação Linear $k = 0,99994625098$
Convergência Meridiana $\gamma = - 0^{\circ} 49'20''$
Declinação Magnética (JUL/02) $\delta = - 16^{\circ}51'$
Variação Anual $= - 8,20'$

MAPA DE LOCALIZAÇÃO



LEGENDA

Cobertura Solo

- Área Urbanizada
- Argila
- Lagoa Interna
- Revegetação

CONVEÇÕES CARTOGRÁFICAS

- BR-101
- Trilho
- Limites Intermunicipais
- Distritos
- Hidrografia
- Pontos monitoramento pH >6
- Pontos monitoramento $4 < \text{pH} < 6$
- Pontos monitoramento pH < 4
- Pontos monitoramento excluídos

RELATÓRIO:

PRIMEIRO RELATÓRIO DO GRUPO TÉCNICO DE APOIAMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2000.72.04.002543-9/SC

TÍTULO:

MAPA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA DO SOLO DAS ÁREAS
DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO DE CARVÃO COM INDICAÇÃO
DO pH DOS PONTOS DE MONITORAMENTO - ESTIVA DOS PREGOS
1ª CAMPANHA : ANO 2005
ANEXO G

ARQUIVO:	LOCALIZADOR:	DATA:	ELABORADO POR :	ESCALA:	PRANCHA:
Estiva.mxd	\\RedeSato\Gis\	24/04/2007	SIECESC / Núcleo Meio Ambiente	1:20000	04